

	要望事項	改善のポイント
第二中	給食調理室床に排水溝の増設 特別教室の冷房化 廊下床・体育館壁面のひび割れ補修を 第一音楽室の入り口を防音扉にしてほしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在、釜の排水は直接床面に流し、その床を清掃している。清掃器具が釜台の下に入りにくい構造になっており、衛生上非常に危険である。区健給食担当からも改善を求められている。釜の排水が落下する場所に排水溝を増設してほしい。</li> <li>・家庭科調理室で夏の調理実習はコンロの熱で授業ができない。美術室は天井が屋上で天火状態となり、汗で美術作品がぬれ汚れる状態。理科室も火を使った実験ができない。</li> <li>・校舎内廊下床コンクリが何ヶ所も割れて段差ができています。体育館内地下壁面にもひび割れがあり、雨天後廊下床に水が染み出ているため、転倒の要因にもなっている。</li> <li>・第一音楽室の出入り口が木製扉のため、二つ隣の普通教室へ音が漏れており、授業が困難な状況になっている。</li> </ul>
	特記事項	体育館地下に降雨後、雨水が染み出してきていて、変電施設内に水が溜まる状況にある。場合によっては近隣一帯が停電する自体を引き起こす原因になると指摘されている。早急な対応を希望する。
第三中	技術科室の換気扇 芹澤文庫記念室 2階トイレの換気	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教室全体がカビ臭く、授業に支障をきたしている。</li> <li>・床のフローリングが痛んで抜けそうな箇所がある。</li> <li>・発生源はわからないが、トイレの臭気がひどい。</li> </ul>
第四中	校庭・中庭などの雨水枡の蚊対策 プールの沈下によるオーバーフロー不調 普通教室の床の塗り替え 体育館の照明器具の増設 トイレの悪臭対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・蚊が多いため、授業や部活動等で生徒の健康面に支障が出ている。</li> <li>・プールが沈下し、オーバーフローが一箇所からのみとなっている。プールサイドに亀裂があり危険な状態。</li> <li>・普通教室の床が黒ずんでいて清潔感がない。表面を研磨し再塗装したい。</li> <li>・照明が少ないため、授業に支障がある。</li> <li>・トイレから悪臭が発生している。排水トラップの改善をして臭気を防止する。</li> </ul>
	特記事項	樹木が比較的多く緑豊かであるが、剪定や害虫駆除等の手間がかかっている。周辺住民からも剪定等の要望も強い。落ち葉や剪定後の枝葉の処分は校内予算だけでは十分な対応が困難である。
第五中	体育館の建て替え 美術室及び第1・2理科室の冷房化 教室の照明の改善(職員室を含む) 教室黒板の交換 放送設備(映像)の改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区内で最も老朽化が進んでいる体育館である。耐震性にも不安があり、床の一部が浮いている。天井の石膏ボードは落下したことがあり、生徒に危険が及んでいる。</li> <li>・冷房が無いので、6月～9月まで美術室や理科室を使用した授業が難しい。</li> <li>・普通教室は法的な照度をクリアしていない。</li> <li>・老朽化のため、反射がひどく生徒が板書を判読できない。また、チョークがすべる。</li> <li>・西校舎の音声・映像に音が小さい、映像が写らない等の不具合がある。</li> </ul>
第七中	第一音楽室扉の防音化 一年普通教室の床面塗装 校庭の排水機能の改善 体育館への通路、滑り止め設置 焼却炉を撤去し、駐輪場を増設 体育館外側・スロープ屋根の塗装 万年塀の取替え	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第一音楽室扉が木製扉(引き戸)となっている。このため隣の普通教室に音が漏れ授業に支障が出ている。</li> <li>・塗装が剥がれ、ワックスを吸収し、劣化が進行している。張替えをしてほしい。</li> <li>・校庭の排水機能が悪く、降雨の翌日には校庭北東端に水溜りができてしまう。</li> <li>・古くなったマットを剥がしたままの状態ですりやすくなっている。</li> <li>・焼却炉が劣化してきている。煙突の倒壊する可能性があり危険な状態になっている。</li> <li>・焼却炉を撤去し、駐輪場を設置し自転車来校者の利便性を図る。</li> <li>・屋根の塗装が剥がれ、外見の状態ひどく、全面塗装を願う。</li> <li>・災害時に危険な状態と思われる。土台をしっかりさせ、軽量の塀に取替えをお願いしたい。</li> </ul>
	特記事項	和室の後付建てつけが変形してきている。部活動中にふすまが倒れる。

	要望事項	改善のポイント
第八中	体育館南側の地盤沈下 敷地南側道路石垣の改修 校舎西側のアルミサッシの交換 プールの改修 屋上フェンスの交換	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地盤沈下によって平板に段差ができていて危険な状況にある。</li> <li>・石垣使用素材の経年劣化により、崩壊の危険がある。</li> <li>・旧規格のもので、防犯上交換してほしい。</li> <li>・プール全体の老朽化が進んでいる。</li> <li>・錆が目立っておりフェンスが落下する危険があるので交換してほしい。</li> </ul>
	特記事項	地盤沈下が進行しており体育館内部にも影響が出ている。
第九中	通級学級ブレイルーム改修	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生徒の安全のためにブレイルームにクッションマットを敷いてほしい</li> <li>・蛍光灯に保護カバーを設置してほしい</li> </ul>
	特記事項	統合に向け第一段階の準備として、中央中の生徒を受け入れるためのスペースを作るために、不要なものを処分してほしい。夏休み後半等に臨時回収を行ってほしい。当校だけでは受け入れに限界があるので通級を北部の学校にも設置してほしい。
第十中	落下防止柵の設置 南校舎の避難階段(4階) プールの目隠し 1F北校舎トイレにドアを設置 3階渡り廊下の雨漏り 1階西側トイレ前の雨漏り 給食門側に屋根増設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎内の危険箇所へ生徒が窓から侵入できる状態になっている。</li> <li>・図書室からの避難階段がない。</li> <li>・外部から見えてしまう。</li> <li>・使用する生徒の姿が外から見えてしまう。</li> <li>・雨漏りの改修。</li> <li>・風雨の強いときに雨漏りが発生する。</li> <li>・雨天時のゴミ出し準備、ゴミ出し等に有効</li> </ul>
中央中	2・3階の廊下改修	一部破損の激しいところがある。生徒が転倒しやすい状態になっている。
北中野中	教室内の改善 教室内の改善 北門の改修 トイレの改修 体育館改修	<ul style="list-style-type: none"> <li>・黒板が老朽化して、板書の文字が見づらい。</li> <li>・掲示板が老朽化し、貼りづらい。</li> <li>・ドアが破損して、動きにくく、外れる危険あり。</li> <li>・パーテーション枠にぐらつきがありガラスが破損する可能性があり危険。</li> <li>・門扉がずれており、電子錠が使用不可となっている。</li> <li>・東校舎2,3階のトイレ 壁、便器、戸等が破損しており、プランバシーの問題もあり、学校の補修では限界となっている。全体的に改善してほしい。</li> <li>・近隣住民からの苦情がおおく、窓、扉を開けられず換気が出来ない。夏場は熱気がこもり、体調が悪くなる生徒もいる。換気扇を設置してほしい。</li> <li>・老朽化により、床面が盛り上がってくる。学校の補修では限界がある。全面的な改修をしてほしい。</li> </ul>
	特記事項	プール更衣室のドア付け替え。現在、更衣室からプールまでの導線が悪く、足がどろどろに汚れる。衛生上悪いので、改善してほしい。
緑野中	校舎と校庭の移動通路	校舎から校庭に移動する際、一般道路を渡らなければならない、道路状況によっては危険である。安全な移動通路を設置してほしい。
	校舎 - 体育館渡り廊下の雨よけ 校舎外周のランニングロードの補修 校庭クラブハウス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雨天時渡り廊下に雨が吹き込み大変滑りやすくなって危険である。また、屋根も内側が剥がれ落ちかけている。</li> <li>・校舎外周ロードのアスファルトが壊れている箇所が多く、ランニングロードとして使用できない状態となっている。</li> <li>・プレハブのクラブハウスの扉枠が外れかかっており破損の危険がある。また壁にも内側・外側ともに穴がある。</li> </ul>
	特記事項	学区内周辺地域の表示板等の校名が未だ「第十一中学校」のままになっている。
南中野中	<b>再編統合後、ただ今改善工事を行っている最中につき要望はございません。</b>	
	特記事項	プールの地盤(校庭側)に雨水が溜まりやすいので工事の際に考慮していただきたい。